



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Altona

Drucksachen-Nr.: 21-xxxx

Antrag öffentlich

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
Öffentlich	Bezirksversammlung	30.03.2023

Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße: Die Klinkerpflasterung muss dringend erneuert werden!

Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE

Die Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße – zwischen Bahnhof Altona und Spritzenplatz – ist ein attraktiver Ort. Das beliebte Herzstück Ottensens ist stark frequentiert. Seine Ausstrahlung wirkt weit über den Stadtteil hinaus. Das Einkaufszentrum Mercado und zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte bieten ein vielseitiges Warensortiment. Die Außengastronomie lädt zum Verweilen ein.

Leider hat sich die Klinkerpflasterung in diesem Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert und weist aktuell zahlreiche nur notdürftig reparierte Schadstellen auf, siehe Fotos als Anlage zu diesem Antrag. Die Pflasterung ist inzwischen insgesamt in einem ramponierten Zustand. Das ist kein schöner Anblick und bringt zudem Unfallrisiken für Fußgänger:innen mit sich. Es ist eine prioritäre bezirkliche Aufgabe, öffentliche Wegeflächen von zentraler Bedeutung in einem guten und verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen:

- 1. Das Amt wird gemäß § 19 Abs. 2 BezVG aufgefordert, den baulichen Zustand der Pflasterung in der Ottenser Hauptstraße – zwischen Bahnhof Altona und Spritzenplatz – zu überprüfen und als Sofortmaßnahme beschädigte Klinkersteine zu ersetzen sowie bestehende Lücken in der Pflasterung wieder mit passenden Klinkersteinen zu schließen.**
- 2. Sollte die Überprüfung des baulichen Zustands der Pflasterung ergeben, dass eine vollständige Erneuerung des Klinkerpflasters erforderlich ist, wird das Amt gemäß § 19 Abs. 2 BezVG aufgefordert, ein Konzept zur Gestaltung und baulichen Ausführung zu erstellen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel einzuwerben.**

Petitum:

Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten.

Anlage – Fotos von den Schadstellen in der Pflasterung der Ottenser Hauptstraße



Anlage – Fotos von den Schadstellen in der Pflasterung der Ottenser Hauptstraße

